

## Kurzfassung

Vorgang

Produkt

Gutachten

Auftraggeber: Kunden-Nr.

HUK-Coburg, Versicherungsgruppe, 10914 Rerlin

Tunder-M.

Thr Auftrag vom:

Schadennummer:

Anspruchsteller:

Haftoflicht

Schadenart: Schadentag:

Besichtigungsdatum:

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches

Fahrzeugart Personenkraftwagen

Kennzeichen

Hersteller

VOLKSWAGEN-V/W

Тур / Verkaufsbez.

z. 19 E / Golf CL

Fahrzeug-Ident.-Nr.

Leistung / Hubraum 51 kW / 1595 cm<sup>3</sup>

Km-Stand abgelesen Erstzulassung

**Fahrzeugzustand** 

Besichtigungszustand Verkehrssicherheit Vorschaden teilrepariert verkehrssicher festgestellt

Plausibilität

Zuordnung und Plausibilität

Eindeutig plausibel

Zusammenfassung und Ergebnis

ohne MwSt.

765,79 EUR

\_inkl. MwSt. 911,29 EUR

Reparaturkosten

keine

Merkantile Wertminderung Reparaturdauer

1 Arbeitstag

Wiederbeschaffungswert

· / ii boltotag

1.100,00 EUR

Besteuerungsart

Restwert

Privatmarkt

Wiederbeschaffungsdauer

210,08 EUR

250,00 EUR

9 Werktage

Reparaturauftrag

nicht erteilt

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 D-70565 Stuttgart Telefon (07 11) 78 61-0 Telefax (07 11) 78 61-22 40 www.dekra.com Sitz Stuttgart: Amtsgericht Stuttgart, HRB-Ni: 21039
Ust-ID-Nr: DE 811297-970
Steuernummer 99015/01322
Commerzbark AG
(BLZ 600-800-00) Kto.-Nr: 9-010-051-00
IBAN DE84-6008-0000-0901-0051-00 / BIC DRESDEFF600
Landesbark Baden-Württemberg
(BLZ 600-501-01) Kto. Nr: 2-019-525
IBAN DE74-6005-0101-0002-0195-25 / BIC SOLADEST

Vorsitzender des Aufsichtsrates Stefan Kölbl Geschäftsführer Oremens Klinke (Vorsitzender) Guldo Kulschera Wolfgang Linsenmaier Dr. Gerd Neumann



DEKRA Automobil GmbH - Walther-Bothe-Str. 75 16515 Oranienburg

HUK-Coburg Versicherungsgruppe 10914 Berlin DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oranienburg Walther-Bothe-Str. 75 16515 Oranienburg Telefon 03301 / 606-0 Telefax 03301 / 606-270

E-Mail oranienburg.automobil@dekra.com

# Schadengutachten

Kunden-Nr.

Schadenart Haftpflicht Schadentag 03.07.2014

Schaden-Nr.

Anspruchsteller

Amtliches Kennzeichen

Ihr Auftrag vom 2014, elektronisch

Besichtigungsdatum 2014

Besichtigungsort

Versicherungsnummer

Zusammenfassung und Ergebnis ohne MwSt. inkl. MwSt.

Reparaturkosten 765,79 EUR 911,29 EUR

Merkantile Wertminderung keine

Reparaturdauer 1 Arbeitstag

Wiederbeschaffungswert 1.100,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.

Restwert 210,08 EUR 250,00 EUR

Wiederbeschaffungsdauer 9 Werktage

# DEKRA

## Vorgang

Die Vorgangsdaten beruhen auf Angaben des Auftraggebers. Der Schaden ereignete sich am Der Schaden soll durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.

Zum Schadenhergang liegen Angaben des Auftraggebers vor.

## **Auftrag**

Entsprechend Ihres Auftrages vom wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Versicherung HUK-Coburg.

#### Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am durch Herrn

. .... bei

besichtigt. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in teilrepariertem Zustand. Bei der Besichtigung war Herr zugegen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Fahrzeugbesichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt.

### Bezugsgrundlagen

Die Fahrzeugpapiere lagen nicht vor. Die technischen Daten wurden vom Fahrzeughalter angegeben.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Gutachten: HID Schwäblein Nr.

## Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag



Amtliches Kennzeichen Tag der Erstzulassung Letzte Zulassung Fälligkeit HU

**Technische Daten** 

Fahrzeugart Personenkraftwagen

Aufbauart Limousine

Hersteller VOLKSWAGEN-VW

Typ / Verkaufsbezeichnung 19 E / Golf CL

Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ1GZ Motor OTTO/GKAT

Anordnung / Zylinder Reihenmotor / 4

Leistung / Hubraum

Türen 2
Farbe Grün
Lackierung Metallic

Km-Stand abgelesen

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 35 R 17 82 V	Nankang	S/O	6 mm
rechts	185 / 35 R 17 82 V	Nankang	S/O	6 mm
2 links	185 / 35 R 17 82 V	Nankang	S/O	7 mm
rechts	185 / 35 R 17 82 V	Nankang	S/O	7 mm
Legende			S/ Somme /O Origina	

Serienausstattung

Fünfgang - Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Katalysator, Kopfstützen

(2), Rückspiegel mechanisch verstellbar (2)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Fahrwerksänderung, Felgen - Sonderausführung (4)

Zustandsbeschreibung Gesamtzustand dem Alter und Laufleistung entsprechend. Pflegezustand gepflegt.

Beschädigungen

Vorschäden

Unreparierte Vorschäden An dem Fahrzeug wurden, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, folgende unreparierte Vorschäden festgestellt:



#### Schaden

Hauptbeschädigungsbereich

Das Fahrzeug wurde im Frontbereich rechts beschädigt.

Schadenbeschreibung Zum Zeitpunkt der Besichtigung war der Pkw bereits teilrepariert. Der Stoßfänger hatte noch Anstoßspuren. Der Kotflügel war ausgebeult und eine Reparaturlackierung ausgeführt. Im angegebenen Schadbereich wurden Lackschichtdicken von über 2mm gemessen. Der Frontgrill war nicht ausgetauscht.

Zuordnung und Plausibilität

Die am Fahrzeug festgestellten Beschädigungen können mit den Angaben des Auftraggebers zum Schadenhergang in Einklang gebracht werden.

# Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt. Auf Grund der vorliegenden Bilder aus dem Vorgutachten ist aus Sicht des Unterzeichners eine Erneuerung des re. Vorderkotflügels für eine fachgerechte Reparatur zu empfehlen, der ausgeführten Instandsetzungsweg mit erhöhtem Spachtelauftrag entspricht nicht einer fachgerechten Reparatur.

Reparaturauftrag

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Reparaturauftrag vor.



#### Reparaturkosten

Die Reparaturkosten wurden nach dem System Audatex ermittelt. Aus der in der Anlage beigefügten EDV-Schadenkalkulation Nr 466 vom 17.08.2014 sind der Reparaturweg sowie die Lohn- und Ersatzteilkosten im Detail zu entnehmen. Folgende Reparaturkosten wurden ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.	185,00 EUR
Nebenkosten	ohne MwSt.	78,93 EUR
Lackierkosten	ohne MwSt.	263,59 EUR
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.	238,27 EUR
Gesamtkosten	ohne MwSt.	765,79 EUR
	19.0% MwSt.	145,50 EUR
Gesamtkosten	inkl. MwSt.	911,29 EUR

#### Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis		10 AW/Std.
Lohnfaktor 1	ohne MwSt.	74,00 EUR/Std.
Lohnfaktor 2	ohne MwSt.	74,00 EUR/Std.
Lohnfaktor 3	ohne MwSt.	79,75 EUR/Std.
Lohnfaktor Lack	ohne MwSt.	88,75 EUR/Std.
Lacksystem		Herstellersystem
Lackmaterial anteilig		35%

Legende

AW - Arbeitswert

MF = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf vom Auftraggeber (der im Adressfeld genannte Auftraggeber) vorgegebenen Stundenverrechnungssätzen. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

## Wertveränderung

#### Merkantile Wertminderung

In die Betrachtung flossen sowohl mögliche wertmindernde als auch mögliche wertverbessernde Faktoren ein. Demzufolge sind unter Berücksichtigung von Schadenumfang, Reparaturweg, Fahrzeugalter und Erhaltungszustand sowie der örtlichen Marktlage die Voraussetzungen für eine merkantile Wertminderung nicht gegeben.

# **DEKRA**

Wertermittlung								
Wieder- beschaffungswert	Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von							
	inkl. MwSt. 1.100,00 EUR Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.							
Restwert	Als Restwert ergibt sich für das unfallbeschädigte Fahrzeug ein Betrag in Höhe von:							
	ohne MwSt. 210,08 EUR							
	19% MwSt. 39,92 EUR							
	inkl. MwSt. 250,00 EUR							
	Da nach Rücksprache mit der Pkw keinesfalls veräußert werden soll und bereits eine Teilreparatur ausgeführt wurde, wurde auf die Einholung konkreter Restwertgebote verzichtet. Kann bei Bedarf aber jederzeit nachgeholt werden. Der angegebene Restwert ergibt sich aus SV-Sicht für das Fahrzeug wie vom Unterzeichner besichtigt.							
Fahrzeugausfall								
Verkehrssicherheit	Das Fahrzeug war, bezogen auf den besichtigten Schaden, verkehrssicher.							
Reparaturdauer	Ohne Berücksichtigung evtl. anfallender Wartezeiten hinsichtlich Werkstattauslastung und Ersatzteilbeschaffung erfordert die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten voraussichtlich ca.							

1 Arbeitstag



Wiederbeschaffungsdauer Die Wiederbeschaffung eines weitestgehend vergleichbaren

Ersatzfahrzeuges / Ersatzobjektes erfordert einen Zeitaufwand von ca.

9 Werktagen

Zusammenfassung und Ergebnis

ohne MwSt.

inkl. MwSt.

Reparaturkosten

765,79 EUR

911,29 EUR

Merkantile Wertminderung

keine

Reparaturdauer

1 Arbeitstag

Wiederbeschaffungswert

1.100,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.

Restwert

210,08 EUR

250,00 EUR

Wiederbeschaffungsdauer

9 Werktage

#### **Schlusswort**

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadensund wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteilsch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Detlef Munsch

Anlagen:

Schadenkalkulation Nr.: -

7 digitale Fotos

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

# DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Oranienburg



Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg
 Tel.: 03301 / 606-0 Fax: 03301 / 606-270

vom

S	C	Η	Α	L	Ŀ	Ν	***	K	Α	L	K	U	$\mathbb{L}$	Α	Т	I	O	N	NR
---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	----

FARRIKAT	VW	GOLF II		CL		
ERSTE ZUL				TYP-C	ODE	06 50 02
AUSSTATTC	AB AUGUST '90 HECKWISCHER GETRIEBE 5-GANG KATALYSATOR GEREGELT SCHALTTAFELPOLSTER	SITZBEZUEGE ST REIFEN 175/70 SCHIEBEDACH ME KOPFSTUETZEN V	OFF R 13 T CH	AUSSENSPIEGEL VERST 1,6 LTR 51KW PN RAEDER 5,5 J X 13 RUECKSITZ GETELLT		
ARBELT	S L O H N ZETTBASIS	10 AW-1 STD	PREIS/I PREIS/I PREIS/I	KI, 2 =	74.00	
ARB.POS.NR/ LETT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EIN	ZEL-/VERBUNDARR	RITEN	KI.	AW	ARB PREIS
50 55 19 00	KOTFLUEGEL V R AUS-/ UMFASSI: STOSSFAENGE SCHAUE UND KUEHLERGR	R V KPL, RADHAU.		2	19	140.60
KN 63 29 55 50	LOECHER IN KOTFLUEGE	L R BOHREN FAENGER V ERSET. AUT)		2	4	
50 55 73 50	KOTFLUEGEL V R UNTER AUFTRAGEN (KOTFLUEGE	L AUSGEBAUT)		3		23,93
L A C K I E ZEITBASIS	R U N G (LACKIERZ O AW=1 STD PRET	EIT SYSTEM VW) S = 88.75 EUR,	/STD			
ARB.POS.NR/ LETT-NR	ARBEITSGANG MONT- 2-SCE	TEILE AUSGEBAUT TCHT-METALLIC			ΑW	ARB PREIS
50 55 61 50 51 01 71 53	KOTFLUEGEL V R VORBEREITUNGSARBEIT : NEUTEIL SI METALL (TEIL/E AUSGEBAUT)				1 1 1 1	97.63 97.63
ERSATZ	тетье	<b>£</b> ?}	REISSTAN	iD	: 01.0	08.2014
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR				PREIS
0283 0297 0298 0742 0831	ABDECKUNG STOSSE V DICHTUNG I STOSSE DICHTUNG R STOSSE KOTFLUEGEL R BEF-SATZ KOTFL I, SYS	V >191 853 876 V >191 853 876	- - -		BLATT	90.50 4.00 4.00 330.00 5.10

## DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Oranienburg



Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

Tel.: 03301 / 606-0 Fax: 03301 / 606-270

#### DEKRA-Nr:

SCHASIN-KALKULATION NE

BCENUSSKANKULATION	EUR	EUR
A R B E I T S % D H N		. <sup>Q1</sup> (. (2)
NEBENKOSTEN UNTERBODENSCHUTA LOHN KLK RAW X 79.75 EUR/STD MATERIAL POLIEREN UESAMTSUMME NEBENKOSTEN	16.00 45.00	15.63
LACKIERUNG ZETTBASIS 10 AW = 1 0TD ARBEITOLOEN 22 AW X 88.75 EUR/OTD LACKIERMATERIAL 35.00 v DEBAMORUMBE LACKIERUNG INKL MATERIAL	84.34	2 € 4 <b>.</b> 53
E R A A T Z T E 1 % E KLEINERGATZTEILE ( 2.0%) GROAMTGUMME ERGATZTESLE	233.60 4.67	230.27
BEPARATURESSTEN CHNE MWCT		267735
MWST 19.00 3		145.50
REPARATUREDSTEN MIT MWGT	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	911,29

#### ERLAEUIERUNGER:

TIMENE DEREVAGE

E TELLE PREIGE-UPE D HERST/IMPORT A ANWENDERANGABEN

> = VON HERST NICHT MEHP LIFFERB. EN = KEINE ERSATZTEIL /ARB-PGS-NR
) KELTANIELE IN ANDEREP POS ENTH SAX-MELTEREP NG DUP TE AUDATEX



Fotoanlage DEKRA-Nr:

Diese Fotoanlage besteht aus 7 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild 1:





Fotoanlage DEKRA-Nr: 0465 / 007999 / 2014 / G040827000485

Seite 2 von 4 Kennzeichen/Objekt: OHV LD2



Bild 3: Fahrzeuginnenraum



Bild 4: km-Stand



DEKRA Nr.: 0465/007999/700044/1815773126/G040827000485

DEKRA Automobil GmbH, Walther-Bothe-Str. 75 16515 Oranienburg

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oranienburg Walther-Bothe-Str. 75 16515 Oranienburg Telefon 03301/606-0 Telefax 03301/606 270

HUK-Coburg Versicherungsgruppe D-10914 Berlin

E-Mail DEKRA-Auftrag@dekra.com

## Rechnung

Rechnungs-Nr.:
Rechnungsdatum:
Auftrags-Nr.:
Kunden-Nr.:
Aufrag vom:
Leistungsdatum/-ort:
Kennzeichen:
Anspruchsteller:

EDV-Gutachten Auftragsorganisation Fahrzeit Besichtigung Aufnahme Schadenkalkulation	Anzahl 24 km	Einzelpreis	Gesamtpreis 12,42 EUR 50,16 EUR 32,28 EUR 3,18 EUR
Ermittlung Werte Fotodokumentation erstellen Ausarbeitung Dienstleistung Bearbeitung			22,35 EUR 8.69 EUR 31,04 EUR 160,12 EUR
Kommunikationspauschale Fahrtnebenkosten Ausfertigungspauschale Nebenkosten	24 km	0,47	6.00 EUR 11,28 EUR 24,02 EUR 41,30 EUR
Nettobetrag Mehrwertsteuer 19,00 % von Gesamtbetrag		201,42	201,42 EUR 38,27 EUR <b>239,69 EUR</b>

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar. Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.**:







Bild 5: Angegebener Schadenbereich bereits teilweise repariert



Bild 6: Kotflügel instandgesetzt Stoßfänger mit Beschädigungen unterhalb des Stoßfängers Spuren der Lackinstandsetzung







Bild 7: FIN